



Foto n. 1 - Vista generale del fabbricato dalla strada di accesso



Foto n. 2 - Altra vista del fabbricato dalla strada



Foto n. 3 - Vista laterale del fabbricato



Foto n. 4 - Vista posteriore del fabbricato



Foto n. 5 - Altra vista posteriore del fabbricato



Foto n. 6 - Particolare scala d'accesso all'appartamento oggetto di stima



Foto n. 7 - Ingresso dell'appartamento visto dall'esterno



Foto n. 8 - Ingresso dell'appartamento visto dall'interno



Foto n. 9 - Zona pranzo cucina in fase di ristrutturazione



Foto n. 10 - Bagno in fase di ristrutturazione



Foto n. 11 - Ingresso del bagno in fase di ristrutturazione



Foto n. 12 - Scorcio della cucina e dell'ingresso del bagno



Foto n. 13 - Apertura di passaggio dalla zona giorno alla zona notte



Foto n. 14 - Disimpegno nella zona notte



Foto n. 15 - Ingresso di una delle camere da letto



Foto n. 16 - Ingresso dell'altra camera da letto



Foto n. 17 - Particolare degli infissi esterni



Foto n. 18 - Ingresso del garage




Foto n. 19 - Vista interna del garage



Foto n. 20 - Particolare interno del garage



Foto n. 21 - Tubazioni passanti nel garage



Foto n. 22 - Particolare interno del garage
(la zona di fronte alla finestra dovrebbe far parte del box adiacente)